



ÖSTERREICHISCHES PATENTAMT

A-1200 Wien, Dresdner Straße 87

Kanzleigebühr € 6,00 Schriftengebühr € 39,00

Aktenzeichen GM 557/2003

Das Österreichische Patentamt bestätigt, dass

Marlene Mörth in A-8301 Laßnitzhöhe, Präbachweg 42 (Steiermark),

am 13. August 2003 eine Gebrauchsmusteranmeldung betreffend

"Titanschallstück für Blechblasinstrumente",

überreicht hat und dass die beigeheftete Beschreibung samt Zeichnung mit der ursprünglichen, zugleich mit dieser Gebrauchsmusteranmeldung überreichten Beschreibung samt Zeichnung übereinstimmt.

> Österreichisches Patentamt Wien, am 10. November 2003

Der Präsident:

i. A.







GM 557/200 3⁽⁵¹⁾ IPC:

AT GEBRAUCHSMUSTERSCHRIFT (11) Nr.

(73)	Gebrauchsmusteranmelder (bzwinhaber)	┿
	Wariene Mörth	-2 mileoor).	ļ
	Präbachweg 42		:
	8301 Laßnitzhöhe		}
		;	
(54)	Part of the same o		:
(24)			!
	Títanschallstück für Blech	Diasinstrumente	1
			}
(61)	Abzweigung von		
(66)	I		
	Umwandlung von A		!
(62)	gesonderte Anmeldung aus (Teilung): GM /	-
(30)	Priorität(en):	:	
		4	
		1	i :
		•	
		:	
(72)	Erfinder:		
		:	İ
	·		
			_
)(21)	Anmeldetag, Aktenzeichen:	:	İ
		, GM /	
(42)	Beginn des Schutzes:		
- ,	Dogum des Schutzes.	· ·	
(45)	Ausgabetag:	, <u> </u>	- 1

Inhaber: Marlene Mörth A-8301 LASSNITZHOHE, PRABACHWEG 42
Tel.: 0043 - 3133 - 30 610, Fax 30 630
e-mail: atelier.moenh@aon.at

ATELIER

by appointment only

MÖRTH

Inhaber: Marlene Mörth Konsulent: Peter Mörth Atelier für Streichinstrumente, Spezialwerkzeuge Schmuck, Textiles Design, Bogen, Holzspielzeug PRÄBACHWEG 42 A- 8301 LASSNITZHÖHE Termin nach Vereinbarung

Kunst kommt von können

Tel: 0043 - 3133 - 30 610 Fax: 0043 - 3133 - 30 630 GSM: 0043 - 664 - 38 15 793 e-mail: atelier.moerth@aon.at

Web: www.atelier-moerth.at UID-Nr.: ATU 50831603

Beschreibung

Titanschallstück für Blechblasinstrumente

Ein Schalltrichter ist ein rotationsymetrisches Werkstück, das dazu dient Schallwellen über einen Trichter zu verstärken.

Der Schall wird duch die kleine Öffnung (Teil 1) in den Trichter eingeleitet und dann, durch das immer größer werden des Luftquerschnittes bei der Austrittsöffnung (Teil 2), verstärkt.

Dabei kommt natürlich auch das Schallstück selbst in Schwingung.

Normalerweise wird das Schallstück aus Messing gefertigt und anschließend lackiert, versilbert oder vergoldet.

Die Erfindung beruht darauf, das anstatt von dämpfenden Materialien wie weiche Messinglegierungen Titan oder eine Titanlegierung verwendet wird.

Das Schallstück aus Titan oder einer Titanlegierung kann mit Titannitrid (TiN), Chromnitrid (CrN) oder Chromkarbid (CrC) beschichtet werden. Das ist ein physikalisches Aufdampfungsverfahren, kurz PVD genannt. Sowohl Titan als auch die Legierung selbst, als auch die mit TiN oder CrC oder CrN beschichtete Legierung sind inert, keinerlei Allergien sind bekannt.

Durch die sehr leicht in Schwingung zu versetzende Titanlegierung und dem Titan hat das Blechbasinstrument, und dazu gehören die Trompete, das Flügelhorn, das Horn, die Tuba und die Posaune, eine sehr leicht Ansprache und einen brillanten obertonreichen Ton.

Das resultiert aus der Dichte und der Schallleitfähiogkeit von Titan oder eine Titanlegierung und ist durch seine Dichte und der Zugfestigkeit mit dem damit verbundenen Elastizitätsmoduls extrem geeignet für ein Schallstück für ein Blechblasinstrument.

Das Schallstück kann auch einen Verstärkungswulst (Teil 3) haben.

Der Erfolg ist gut hörbar, da die Ansprache des Instruments und die Brillanz sowie die Tragfähigkeit des Tones entschieden verbessert wird, da praktisch keine Dämpfung der Impulse, Schwingungen und der Obertöne durch eine weichere Legierung stattfindet.

ATELIER MÖRTH

Inhaber: Marlene Mörth A-8301 LASSNITZHÖHE, PRABACHWEG 42 Tel.: 0043 - 3133 - 30 610, Fax 30 630

e-mail: <u>atelier.moerth@aon.at</u>

ATELIER

Inhaber: Marlene Mörth Konsulent: Peter Mörth Atelier für Streichinstrumente, Spezialwerkzeuge Schmuck, Textiles Design, Bogen, Holzspielzeng PRABACHWEG 42 A- 8301 LASSNITZHOHE Termin nach Vereinbarung

by appointment only

Kunst kommt von können

Tel: 0043 - 3133 - 30610 Fax: 0043 - 3133 - 30 630 GSM: 0043 - 664 - 38 15 793

e-mail: atelier.moerth@aon.at Web: www.atelier-moerth.at

UID-Nr.:

ATU 50831603

Ansprüche

Titanschallstück für Blechblasinstrumente

- 1. Titanschallstück für Blechblasinstrumente (das sind Trompete, Flügelhorn, Horn, Tuba und Posaune), dadurch gekennzeichnet, dass das verwendete inerte Material Titan ist.
- 2. Titanschallstück für Blechblasinstrumente (das sind Trompete, Flügelhorn, Horn, Tuba und Posaune), dadurch gekennzeichnet, dass das verwendete inerte Material eine Titanlegierung ist.
- 3. Titanschallstück für Blechblasinstrumente nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass es mit Chromkarbid im PVD Verfahren beschichtet ist.
- 4. Titanschallstück für Blechblasinstrumente nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass es mit Titannitrid im PVD Verfahren beschichtet ist.
- 5. Titanschallstück für Blechblasinstrumente nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass es mit Chromnitrid im PVD Verfahren beschichtet ist.

ATELIER MORTH

Inhaber: Marlene Mörth A-8301 LASSNITZHÖHE, PRĀBACHWEG 🕏 Tel.: 0043 - 3133 - 30 610, Fax 30 630

e-mail; atelier.moerth@aon.at

ATELIER

MÖRTH

Inhaber: Marlene Mörth Konsulent: Peter Mörth Atelier für Streichinstrumente, Spezialwerkzeuge Schmuck, Textiles Design, Bogen, Holzspielzeug PRÄBACHWEG 42 A- 8301 LASSNITZHÖHE

Termin nach Vereinbarung by appointment only

beschichtet sein.

Kunst kommt von können

Tel: 0043 - 3133 - 30 610 Fax: 0043 - 3133 - 30 630 GSM: 0043 - 664 - 38 15 793 e-mail: atelier.moerth@aon.at

Web: www.atelier-moerth.at

UID-Nr.:

ATU 50831603

ZUSAMMENFASSUNG

Titanschallstück für Blechblasinstrumente

Durch die Verwendung von Titan oder einer Titanlegierung für Schallstücke werden die erzeugten Schwingungen nicht gedämpft, sondern die Ansprache, Tragfähigkeit und die Brillanz eines Blechblasinstruments wesentlich verbessert.

Sowohl Titan als auch die Titanlegierungen als auch die PVD-Beschichtungen sind inert. Die Titanschalltrichter können mit TiN oder CrC oder CrN im PVD Verfahren

ATELIER MÖRTH

Inhaber: Martene Mörth
A-8301 LASSNITZHÖHL: PRÄBACHWEG 42
Tel.: 0043 - 3133 - 30 610, Fax 30 630
e-mail: atelier.moerth@aon.at

GM 557/2003

Urlext

			D 3	1	_		
						म्ब (एक्क् प्रीप्रकार)	क्-भावाीः श्राचीरदाः
Τ.		seasM sbrit	·	<u> </u>		क्ष्यंच्य प्रस्कातकार्यक्रिक	अव्य
	· ·	Bantellgewicht:		i <i>j</i> .	व्यक्षित रिक्का	Lasgråde - Stade	
-	•			' लाके \ छ्रा		strinid etheritissqu	
·		Schichtstürde		1	. 10	ngmatinbesdnasi.J	
÷	<u>:</u> .	Beschichtung:			papunuan		
	:	Behandlung				ाध्यम्	
<u> </u>	' gannaigalinhist ho news	Medatati:				Bautallatunea	
		; ni əâaM				Wetkstoffnimmer.	
		:datellaM	13.08.03		Datum		
	Schallstück					अधेत्ये शिक्षेत्र	
_			4514	HP438	Produkt:	MÖRTH	MELIER
	R MORTH		ו ובור א				
					•		
			13 1	· 1			
			. 13	i 1			
	•		N - 1	\ \			
	•		: N 1	! \			
	:		$\sim N$	1			
	:			į	1		
	•			ĺ	1		
	•				1		
	1		B	[1		
	:			ļ	1		
				ļ.	1		
				!	1		
•			· <i>B</i>		\		
	• .		<i>\tag{\tag{\tag{\tag{\tag{\tag{\tag{</i>	i	\		
	·		W) 	\		
	•		<i>H</i>		\		
			y 11		•	\	
	•	A	/			1	
	:	N	· • [ļ		1	
	•	Dinitiza	i i			\	
	Ç	JIJI A	1 !			\	
		XY	. 1			\	
						1	
	:	MV	. F				
	•	<u> </u>					
	•		!				
	:		-				
•	:	-	I) 			
	i	-	z 71.31				
	•		1				
	•		•				
	:						
•	1		i				
_			•				

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

D	efects in the images include but are not limited to the items checked:
	☐ BLACK BORDERS
;	☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
	☐ FADED TEXT OR DRAWING
	BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
	A SKEWED/SLANTED IMAGES
	☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
	☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
	☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
	REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
	□ other:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.